

Restauratie Dakvoet hervormde kerk te Haaften



In het jaar 1851 werd in Haaften een nieuwe kerk gebouwd, fier en stoer met de toren naar het oosten en hoog boven de omgeving uitkijkend.


Nu, 170 jaar later, is voor het eerst een renovatie van de kapconstructie noodzakelijk. Voornamelijk de balken in de kapvoet vereisen verbetering.

Voornamelijk muurplaat, kreupele stijlen en de slofbalk zijn aangetast.

Op ambachtelijke wijze worden aangetaste delen vervangen zodat na restauratie de constructie er weer 100 jaar tegen kan.

Voor alle werk is veel geld voor nodig. De provincie Gelderland zal ruim de helft van de kosten voor haar rekening nemen.

Wilt u bijdragen om de andere helft te bekostigen, gebruik de QR-code



Uw bijdrage wordt
zeer op prijs gesteld

